



## ÉVALUATION DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS

**Propriétaire** : BENOIT MARCOUX  
**Adresse** : 2470 boul Milles Iles, Laval, Québec, H7J 1E7  
**Nos Téléphone** : résidence: 514-953-7469 aff: cell:  
**Police no** :

### DESCRIPTION DU VÉHICULE CLASSE : C

Marque : Chevy Van // Fleetwood	Modèle : 30 // Jamboree série Rally 3000	Année : 1988
Couleur: beige	Odomètre : 94 465 km <input checked="" type="checkbox"/> milles <input type="checkbox"/>	Longueur: 23'
Plaque : FS20232	No.série : 2GBJG31M8J4111455	

### SECTION MÉCANIQUE

Système de freinage : disques : <input checked="" type="checkbox"/>	tambours : <input checked="" type="checkbox"/>	à air : <input type="checkbox"/>	électrique : <input type="checkbox"/>
Moteur : 350	essence : <input checked="" type="checkbox"/>	diesel : <input type="checkbox"/>	
Suspension à air : <input type="checkbox"/>			
Roues : acier : <input checked="" type="checkbox"/>	stainless : <input type="checkbox"/>	couverts de roues stainless <input type="checkbox"/>	
Pneus : Marque : Michelin		grandeur : 16,5"	
Condition: B-M-P : avant d.: B	avant g.: B	arrière d. : B	arrière g. : B
bon moyen pauvre		arrière d. : B	arrière g. : B

### ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

air climatisé : <input checked="" type="checkbox"/>	avant : <input checked="" type="checkbox"/>	arrière : <input checked="" type="checkbox"/>
régulateur vitesse : <input checked="" type="checkbox"/>	volant inclinable : <input checked="" type="checkbox"/>	mirroirs électriques : <input type="checkbox"/>
vitres :	teintées : <input type="checkbox"/>	électriques : <input type="checkbox"/>
serrures électriques : <input type="checkbox"/>	antenne électrique : <input type="checkbox"/>	antenne TV : <input checked="" type="checkbox"/> entrée câble
radio AM/FM : <input checked="" type="checkbox"/>	marque :	modèle :
lecteur cassette : <input checked="" type="checkbox"/>	lecteur cd : <input checked="" type="checkbox"/>	chargeur cds : <input type="checkbox"/>
CB : <input checked="" type="checkbox"/>		
système ventilation : <input checked="" type="checkbox"/>		
génératrice : <input type="checkbox"/>		
système d'alarme : <input type="checkbox"/>	système anti-démarrreur : <input type="checkbox"/>	
caméra arrière : <input type="checkbox"/>		

### RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE

sièges	:	cuir	:	<input type="checkbox"/>	matériel	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
avant	:	bacquets	:	<input checked="" type="checkbox"/>	capitaines	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
arrières	:	individuels	:	<input type="checkbox"/>	banquette(s)	:	<input type="checkbox"/>				
lits	:	<input checked="" type="checkbox"/>	chambre fermée	:	<input checked="" type="checkbox"/>	table transformable	:	<input checked="" type="checkbox"/>			
capacité pour coucher 6 personnes											
Recouvrement plancher	:	prélart	extincteur	:	<input checked="" type="checkbox"/>	détecteur fumée	:	<input type="checkbox"/>	gaz	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ornement fenêtres	:	rideaux	TV	:	<input type="checkbox"/>	magnétoscope	:	<input type="checkbox"/>			
Chauffage	:	central	aspirateur central	:	<input type="checkbox"/>						
Divers	:										

### CUISINE

armoires	bois	:	<input type="checkbox"/>	mélamine	:	<input checked="" type="checkbox"/>	autre	:	<input checked="" type="checkbox"/>	préfini
cuisinière	:	<input checked="" type="checkbox"/>	four	:	<input checked="" type="checkbox"/>	hotte	:	<input checked="" type="checkbox"/>		
réfrigérateur	:	<input checked="" type="checkbox"/>	icemaker	:	<input type="checkbox"/>					
four micro-onde	:	<input type="checkbox"/>	convection	:	<input type="checkbox"/>					
lavabo	:	<input checked="" type="checkbox"/>	autres accessoires	:						

### SALLE DE BAIN

lavabo	:	<input checked="" type="checkbox"/>	toilette	:	<input checked="" type="checkbox"/>
bain	:	<input checked="" type="checkbox"/>	douche	:	<input checked="" type="checkbox"/>

### RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS À L'EXTÉRIEUR DU VÉHICULE

**ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS DIVERS:**

attache-remorque	<input checked="" type="checkbox"/>	flûte sur toit	<input type="checkbox"/>	phares anti-brouillard	<input type="checkbox"/>	autres	:	traitement huile
auvent	<input checked="" type="checkbox"/>	garde-boue( <i>mud flag</i> )	<input type="checkbox"/>	porte conducteur	<input type="checkbox"/>			
coffre rangement (toit)	<input checked="" type="checkbox"/>	jack hydraulique	<input type="checkbox"/>	support à vélo	<input checked="" type="checkbox"/>			
échelle arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	kit remorque auto	<input type="checkbox"/>	support à bagages	<input type="checkbox"/>			
espace rangement(côté)	<input checked="" type="checkbox"/>	marche-pied	<input checked="" type="checkbox"/>	toit surélevé	<input type="checkbox"/>			

Commentaires:

Condition générale: Excellente  Très bonne  Bonne  Moyenne  Pauvre

**VALEUR DU VÉHICULE: 17 000\$**

\*\*Ce rapport est rédigé sous toutes réserves, valeur établie selon données obtenues de sources diverses. Montréal Évaluation Y. Guertin 2003 inc ne sera aucunement responsable en cas de litige ou désaccord de l'assureur quant à valeur.

DATE: 12-05-03

ÉVALUATEUR: Yvon Guertin